

Gummi-Teile

für Achse, Motor, Getriebe, Türgriffe und Schließzylinder



Unsere neuen qualitativ hochwertigen und preiswerten Dichtungen aus Gummi sind meist mehrfach verwendbar, benzin- und ölbeständig und halten besser dicht als die herkömmlichen Papier- oder Korkdichtungen.

Funkendorf 39 - 95473 Prebitz
Tel: 09205/1377 - Fax: 1577
www.ps-autoteile.de - info@ps-autoteile.de

| Dichtung: | Motor / Bemerkung: | Artikel-Nr: | Teile-Nr: | Preis: |
|---|---|-------------|--------------------------|---------|
| Opel Corsa A - Baujahr 1982-1993 | | | | |
| 2x Benzinpumpendichtung | OHV 1.0, 1.2 | 131011 | 818606 | 6,00 € |
| Ölwannendichtung | OHV 1.0, 1.2 | 131009 | 1606228 | 23,90 € |
| Schließzylinder-Unterlagen-Satz | alle alle bis FgSt-Nr: J4000000 | 130968 | 3x 133750 | 6,95 € |
| Steuergehäuse-Dichtung | OHV 1.0, 1.2i | 106553 | 606720 | 9,95 € |
| Ventildeckel-Dichtung "Small Block" | OHC 1.2i, 1.3, 1.4i, 1.6i+GSI | 130991 | 638727 | 9,95 € |
| Dichtung Verteiler an Steuergehäuse | OHV 1.0, 1.2 | 168277 | 1212652 | 3,00 € |
| Wasserpumpen-Dichtung | OHV 1.0, 1.2 | 167960 | 1334731 | 7,95 € |
| Opel Corsa B - Baujahr 1993-2000 | | | | |
| Ventildeckel-Dichtung "Small Block" | OHC 1.2i, 1.4i | 130991 | 638727 | 9,95 € |
| Opel Kadett A - Baujahr 1962-1965 | | | | |
| 2x Benzinpumpendichtung | OHV 1.0N/S | 131011 | 818606 | 6,00 € |
| Hinterachsdeckel-Dichtung | OHV 1.0N/S (kleine Achse) | 130963 | 416108 | 9,95 € |
| Ölwannendichtung | OHV 1.0N/S | 131009 | 1606228 | 23,90 € |
| Steuergehäuse-Dichtung | OHV 1.0N/S | 106553 | 606720 | 9,95 € |
| Ventildeckel-Dichtung mit 6mm Befestigungsbohrung | OHV 1.0N/S (Wichtig: Fixiernasen müssen entfernt werden!) | 130964 | 607660 | 14,95 € |
| Dichtung Verteiler an Steuergehäuse | OHV 1.0N/S | 168277 | 1212652 | 3,00 € |
| Dichtung für Tankgeber | OHV 1.0N/S | 169753 | 1254278/280 | 6,95 € |
| Wasserpumpen-Dichtung | OHV 1.0N/S | 167960 | 1334731 | 7,95 € |
| Opel Kadett B - Baujahr 1965-1973 | | | | |
| 2x Benzinpumpendichtung | OHV 1.1N/S/SR, 1.2S | 131011 | 818606 | 6,00 € |
| Benzinpumpen-Dichtung | CIH 1.5S, 1.7S, 1.9S/H | 130995 | 818613 | 3,00 € |
| Getriebedeckel-Dichtung unten | CIH 1.5S, 1.7S, 1.9S/H (4-Gang Schaltgetriebe) | 130976 | 730876/890 | 9,95 € |
| Getriebegehäuse-Dichtung an Glocke | CIH 4-Gang-Schaltgetriebe | 167938 | 702288 | 9,95 € |
| Hinterachsdeckel-Dichtung | OHV 1.1N/S/SR, 1.2S (kleine Achse) | 130963 | 416108 | 9,95 € |
| Hinterachsdeckel-Dichtung | CIH 1.5S, 1.7S, 1.9S/H (große Achse) | 167695 | 416109 | 11,95 € |
| Nockenwellendeckel-Dichtung seitlich | CIH 1.5S, 1.7S, 1.9S/H | 130932 | 607500/502 | 3,50 € |
| Nockenwellen-Dichtung vorne od. hinten | CIH 1.5S, 1.7S, 1.9S/H | 130931 | 638252 | 3,50 € |
| Nockenwellen-Dichtungsset (1) | CIH 1.5S, 1.7S, 1.9S/H | 130974 | 1x 607500/502, 2x 638252 | 9,90 € |
| Ölpumpendeckel-Dichtung 0,5mm stark (4) | CIH 1.5S, 1.7S, 1.9S/H | 167935 | 646906 | 3,99 € |

Legende [(1)(2)(3)(4)* und °] und Bilder der jeweiligen Artikel finden Sie am Ende dieser Liste !!!

| Dichtung: | Motor / Bemerkung: | Artikel-Nr: | Teile-Nr: | Preis: |
|---|--|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Opel Kadett B - Baujahr 1965-1973 | | | | Fortsetzung |
| Ölwannendichtung | OHV 1.1N/S/SR, 1.2S | 131009 | 1606228 | 23,90 € |
| Ölwannendichtung | CIH 1.5S, 1.7S, 1.9S/H | 130998 | 1606230 | 25,90 € |
| Ölwannendichtung 3-Gang Automatik | CIH 1.1N/S/SR, 1.2S, 1.5S, 1.7S, 1.9S/H | 131001 | 747209 | 13,95 € |
| Dichtungsset Steuergehäuse an Motor | CIH 1.5S, 1.7S, 1.9S/H | 167936 | 638724+ 638872 | 9,95 € |
| Steuergehäuse-Dichtung | OHV 1.1N/S/SR, 1.2S | 106553 | 606720 | 9,95 € |
| Thermostatgehäuse-Dichtung an Zylinderkopf | CIH 1.5S, 1.7S, 1.9S | 130966 | 1338205/209 | 3,50 € |
| Thermostatgehäusedeckel-Dichtung | CIH 1.5S, 1.7S, 1.9S | 130930 | 1336560 | 3,50 € |
| Türgriff-Unterlagen-Satz (3) | alle alle | 130933 | 2x 138616, 2x 138617 | 7,95 € |
| Ventildeckel-Dichtung mit 6mm Befestigungsbohrung | OHV 1.1N/S/SR bis Baujahr 1971 | 130964 | 607660 | 14,95 € |
| Ventildeckel-Dichtung mit 6mm Befestigungsbohrung | CIH 1.5S, 1.7S, 1.9S/H bis Baujahr 1971 | 112341 | 607661 | 17,95 € |
| Ventildeckel-Dichtung mit 9mm Befestigungsbohrung | CIH 1.5S, 1.7S, 1.9S/H ab Baujahr 1971 | 281343 | 607664 | 16,95 € |
| Ventildeckel-Dichtung mit 9mm Befestigungsbohrung | OHV 1.2S ab Baujahr 1971 | 130965 | 607670 | 13,95 € |
| Dichtung Verteiler an Steuergehäuse | OHV 1.1N/S/SR, 1.2S | 168277 | 1212652 | 3,00 € |
| Dichtung Verteiler an Steuergehäuse | CIH 1.5S, 1.7S, 1.9S/H | 167937 | 1212654 | 3,00 € |
| Dichtung für Tankgeber | OHV 1.0N/S | 169753 | 1254278/280 | 6,95 € |
| Wasserpumpen-Dichtung | CIH 1.5S, 1.7S, 1.9S/H | 130987 | 1334734 | 8,95 € |
| Wasserpumpen-Dichtung | OHV 1.1N/S/SR, 1.2S | 167960 | 1334731 | 7,95 € |
| Opel Kadett C - Baujahr 1973-1979 | | | | |
| 2x Benzinpumpendichtung | OHV 1.0N/S, 1.2N/S | 131011 | 818606 | 6,00 € |
| Benzinpumpen-Dichtung | CIH 1.6S | 130995 | 818613 | 3,00 € |
| Dichtung Drosselklappe an Saugrohr | CIH 1.9E, 2.0E+GT/E | 131005 | 828447 | 4,95 € |
| Getriebedeckel-Dichtung unten | CIH 1.6S, 1.9E, 2.0E (4-Gang Schaltgetriebe) | 130976 | 730876/890 | 9,95 € |
| Getriebegehäuse-Dichtung an Glocke | CIH 4-Gang-Schaltgetriebe | 167938 | 702288 | 9,95 € |
| Haltegummi und Dichtset Einspritzdüsen L-Jetronic | CIH 1.9E, 2.0E+GT/E | 167939 | 2x 817568+ 4x817502+ 4x817500 | 26,95 € |
| Hinterachsdeckel-Dichtung | CIH 1.6S, 1.9E, 2.0E+GT/E (große Achse) | 167695 | 416109 | 11,95 € |
| Nockenwellendeckel-Dichtung seitlich | CIH 1.6S, 1.9E, 2.0E+GT/E | 130932 | 607500/502 | 3,50 € |
| Nockenwellendichtung vorne od. hinten | CIH 1.6S, 1.9E, 2.0E+GT/E | 130931 | 638252 | 3,50 € |
| Nockenwellen-Dichtungsset (1) | CIH 1.6S, 1.9E, 2.0E+GT/E | 130974 | 1x 607500/502, 2x 638252 | 9,90 € |
| Ölpumpendeckel-Dichtung 0,5mm stark (4) | CIH 1.6S, 1.9E, 2.0E+GT/E | 167935 | 646906 | 3,99 € |
| Ölwannendichtung | OHV 1.0N/S, 1.2N/S | 131009 | 1606228 | 23,90 € |
| Ölwannendichtung | CIH 1.6S, 1.9E, 2.0E+GT/E | 130998 | 1606230 | 25,90 € |
| Ölwannendichtung 3-Gang Automatik | CIH 1.0N/S, 1.2N/S, 1.6S | 131001 | 747209 | 13,95 € |
| Scheinwerferdichtungs-Satz eckig | eckige H4+Bilux Scheinwerfer | 131002 | 2x 1217622 | 19,80 € |
| Schließzylinder-Unterlagen-Satz | alle Limo, Coupe, Caravan, Aero | 130967 | 2x 133750, 1x 177403 | 6,95 € |

Legende [(1)(2)(3)(4)* und °] und Bilder der jeweiligen Artikel finden Sie am Ende dieser Liste !!!

| Dichtung: | Motor / Bemerkung: | | Artikel-Nr: | Teile-Nr: | Preis: |
|---|---------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Opel Kadett C - Baujahr 1973-1979 | | | | | Fortsetzung |
| Dichtungsset Steuergehäuse an Motor | CIH | 1.6S, 1.9E, 2.0E+GT/E | 167936 | 638724+ 638872 | 9,95 € |
| Steuergehäuse-Dichtung | OHV | 1.0N/S, 1.2N/S | 106553 | 606720 | 9,95 € |
| Thermostatgehäuse-Dichtung an Zylinderkopf | CIH | 1.6S | 130966 | 1338205/209 | 3,50 € |
| Thermostatgehäuse-Dichtung an Zylinderkopf | CIH | 1.9E, 2.0E | 113697 | 1338213 | 3,50 € |
| Thermostatgehäusedeckel-Dichtung | CIH | 1.6S, 1.9E, 2.0E+GT/E | 130930 | 1336560 | 3,50 € |
| Ventildeckel-Dichtung mit 9mm Befestigungsbohrung | OHV | 1.0N/S, 1.2N/S | 130965 | 607670 | 13,95 € |
| Ventildeckel-Dichtung mit 9mm Befestigungsbohrung | CIH | 1.6S, 1.9E, 2.0E+GT/E | 281343 | 607664 | 16,95 € |
| Dichtung Verteiler an Steuergehäuse | OHV | 1.0N/S, 1.2N/S | 168277 | 1212652 | 3,00 € |
| Dichtung Verteiler an Steuergehäuse | CIH | 1.6S, 1.9E, 2.0E+GT/E | 167937 | 1212654 | 3,00 € |
| Wasserpumpen-Dichtung | CIH | 1.6S, 1.9E, 2.0E+GT/E | 130987 | 1334734 | 8,95 € |
| Wasserpumpen-Dichtung | OHV | 1.0N/S, 1.2N/S | 167960 | 1334731 | 7,95 € |
| Opel Kadett D - Baujahr 1979-1984 | | | | | |
| 2x Benzinpumpendichtung | OHV | 1.2N/S | 131011 | 818606 | 6,00 € |
| Ölwannendichtung | OHV | 1.2N/S | 131009 | 1606228 | 23,90 € |
| Schließzylinder-Unterlagen-Satz | alle | alle außer Caravan | 130968 | 3x 133750 | 6,95 € |
| Steuergehäuse-Dichtung | OHV | 1.2N/S | 106553 | 606720 | 9,95 € |
| Ventildeckel-Dichtung "Big Block" | OHC | 1.6D | 130990 | 638192/638725 | 10,95 € |
| Ventildeckel-Dichtung "Small Block" | OHC | 1.3N/S | 130991 | 638727 | 9,95 € |
| Ventildeckel-Dichtung | OHC | 1.6S/Diesel, 1.8E (GT/E) | 130992 | 638646 | 11,95 € |
| Dichtung Verteiler an Steuergehäuse | OHV | 1.2N/S | 168277 | 1212652 | 3,00 € |
| Wasserpumpen-Dichtung | OHV | 1.2N/S | 167960 | 1334731 | 7,95 € |
| Opel Kadett E - Baujahr 1984-1991, Cabrio bis 1993 | | | | | |
| 2x Benzinpumpendichtung | OHV | 1.2N/S | 131011 | 818606 | 6,00 € |
| Ölwannendichtung | OHV | 1.2 | 131009 | 1606228 | 23,90 € |
| Schließzylinder-Unterlagen-Satz | alle | alle | 130969 | 2x 133750 | 4,69 € |
| Steuergehäuse-Dichtung | OHV | 1.2S | 106553 | 606720 | 9,95 € |
| Ventildeckel-Dichtung "Big Block" | OHC | 1.6D, 1.7D, 1.8i, 2.0i 8V | 130990 | 638192/638725 | 10,95 € |
| Ventildeckel-Dichtung "Small Block" | OHC | 1.3N/S/i, 1.4i, 1.6i | 130991 | 638727 | 9,95 € |
| Dichtung Verteiler an Steuergehäuse | OHV | 1.2N/S | 168277 | 1212652 | 3,00 € |
| Wasserpumpen-Dichtung | OHV | 1.2 | 167960 | 1334731 | 7,95 € |
| Opel Astra F - Baujahr 1991-1998, Cabrio bis 2000 | | | | | |
| Ventildeckel-Dichtung "Big Block" 8V | OHC | 1.7D, 1.8i, 2.0i | 130990 | 638192/638725 | 10,95 € |
| Ventildeckel-Dichtung "Small Block" 8V | OHC | 1.4i, 1.6i | 130991 | 638727 | 9,95 € |
| Opel GT - Baujahr 1968-1973 | | | | | |
| 2x Benzinpumpendichtung | OHV | 1.1SR | 131011 | 818606 | 6,00 € |
| Benzinpumpen-Dichtung | CIH | 1.9S | 130995 | 818613 | 3,00 € |
| Getriebedeckel-Dichtung unten | CIH | 1.9S (4-Gang Schaltgetriebe) | 130976 | 730876/890 | 9,95 € |
| Getriebegehäuse-Dichtung an Glocke | CIH | 4-Gang-Schaltgetriebe | 167938 | 702288 | 9,95 € |
| Hinterachsdeckel-Dichtung | OHV | 1.1SR (kleine Achse) | 130963 | 416108 | 9,95 € |
| Hinterachsdeckel-Dichtung | CIH | 1.9S (große Achse) | 167695 | 416109 | 11,95 € |

Legende [(1)(2)(3)(4)* und °] und Bilder der jeweiligen Artikel finden Sie am Ende dieser Liste !!!

| Dichtung: | Motor / Bemerkung: | | Artikel-Nr: | Teile-Nr: | Preis: |
|--|---------------------------|---|--------------------|-----------------------------|--------------------|
| Opel GT - Baujahr 1968-1973 | | | | | Fortsetzung |
| Nockenwellendeckeldichtung seitlich | CIH | 1.9S | 130932 | 607500/502 | 3,50 € |
| Nockenwellendichtung vorne od. hinten | CIH | 1.9S | 130931 | 638252 | 3,50 € |
| Nockenwellen-Dichtungsset (1) | CIH | 1.9S | 130974 | 1x 607500/502, 2x 638252 | 9,90 € |
| Ölpumpendeckel-Dichtung 0,5mm stark (4) | CIH | 1.9S | 167935 | 646906 | 3,99 € |
| Ölwannendichtung | OHV | 1.1SR | 131009 | 1606228 | 23,90 € |
| Ölwannendichtung | CIH | 1.9S | 130998 | 1606230 | 25,90 € |
| Ölwannendichtung 3-Gang Automatik | CIH | 1.9S | 131001 | 747209 | 13,95 € |
| Dichtungsset Steuergehäuse an Motor | CIH | 1.9S | 167936 | 638724+ 638872 | 9,95 € |
| Steuergehäuse-Dichtung | OHV | 1.1SR | 106553 | 606720 | 9,95 € |
| Thermostatgehäuse-Dichtung an Zylinderkopf | CIH | 1.9S | 130966 | 1338205/209 | 3,50 € |
| Thermostatgehäusedeckel-Dichtung | CIH | 1.9S | 130930 | 1336560 | 3,50 € |
| Türgriff-Unterlagen-Satz (3) | alle | alle | 130935 | 2x 138622, 2x 138623 | 7,95 € |
| Ventildeckel-Dichtung mit 6mm Befestigungsbohrung | OHV | 1.1SR | 130964 | 607660 | 14,95 € |
| Ventildeckel-Dichtung mit 6mm Befestigungsbohrung | CIH | 1.9S | 112341 | 607661 | 17,95 € |
| Dichtung Verteiler an Steuergehäuse | CIH | 1.9S | 167937 | 1212654 | 3,00 € |
| Dichtung Verteiler an Steuergehäuse | OHV | 1.1SR | 168277 | 1212652 | 3,00 € |
| Dichtung für Tankgeber | alle | 1.1SR, 1.9S | 169753 | 1254278/280 | 6,95 € |
| Wasserpumpen-Dichtung | CIH | 1.9S | 130987 | 1334734 | 8,95 € |
| Wasserpumpen-Dichtung | OHV | 1.1SR | 167960 | 1334731 | 7,95 € |
| Opel Olympia A - Baujahr 1967-1970 | | | | | |
| 2x Benzinpumpendichtung | OHV | 1.1S/SR | 131011 | 818606 | 6,00 € |
| Benzinpumpen-Dichtung | CIH | 1.5S, 1.7S, 1.9S | 130995 | 818613 | 3,00 € |
| Getriebedeckel-Dichtung unten | CIH | 1.5S, 1.7S, 1.9S (4-Gang Schaltgetriebe) | 130976 | 730876/890 | 9,95 € |
| Getriebegehäuse-Dichtung an Glocke | CIH | 4-Gang-Schaltgetriebe | 167938 | 702288 | 9,95 € |
| Hinterachsdeckel-Dichtung | OHV | 1.1S/SR (kleine Achse) | 130963 | 416108 | 9,95 € |
| Hinterachsdeckel-Dichtung | CIH | 1.5S, 1.7S, 1.9S/H (große Achse) | 167695 | 416109 | 11,95 € |
| Nockenwellendeckeldichtung seitlich | CIH | 1.5S, 1.7S, 1.9S | 130932 | 607500/502 | 3,50 € |
| Nockenwellendichtung vorne od. hinten | CIH | 1.5S, 1.7S, 1.9S | 130931 | 638252 | 3,50 € |
| Nockenwellen-Dichtungsset (1) | CIH | 1.5S, 1.7S, 1.9S | 130974 | 1x 607500/502, 2x 638252 | 9,90 € |
| Ölpumpendeckel-Dichtung 0,5mm stark (4) | CIH | 1.5S, 1.7S, 1.9S | 167935 | 646906 | 3,99 € |
| Ölwannendichtung | OHV | 1.1S/SR | 131009 | 1606228 | 23,90 € |
| Ölwannendichtung | CIH | 1.5S, 1.7S, 1.9S | 130998 | 1606230 | 25,90 € |
| Ölwannendichtung 3-Gang Automatik | CIH | 1.1S/SR, 1.7S, 1.9S | 131001 | 747209 | 13,95 € |
| Dichtungsset Steuergehäuse an Motor | CIH | 1.5S, 1.7S, 1.9S | 167936 | 638724+ 638872 | 9,95 € |
| Steuergehäuse-Dichtung | OHV | 1.1S/SR | 106553 | 606720 | 9,95 € |
| Thermostatgehäuse-Dichtung an Zylinderkopf | CIH | 1.5S, 1.7S, 1.9S | 130966 | 1338205/209 | 3,50 € |

Legende [(1)(2)(3)(4)* und °] und Bilder der jeweiligen Artikel finden Sie am Ende dieser Liste !!!

| Dichtung: | Motor / Bemerkung: | | Artikel-Nr: | Teile-Nr: | Preis: |
|---|---------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| Opel Olympia A - Baujahr 1967-1970 | | | | | Fortsetzung |
| Thermostatgehäusedeckel-Dichtung | CIH | 1.5S, 1.7S, 1.9S | 130930 | 1336560 | 3,50 € |
| Türgriff-Unterlagen-Satz (3) | alle | alle | 130933 | 2x 138616, 2x 138617 | 7,95 € |
| Ventildeckel-Dichtung mit 6mm Befestigungsbohrung | OHV | 1.1S/SR | 130964 | 607660 | 14,95 € |
| Ventildeckel-Dichtung mit 6mm Befestigungsbohrung | CIH | 1.5S, 1.7S, 1.9S | 112341 | 607661 | 17,95 € |
| Dichtung Verteiler an Steuergehäuse | CIH | 1.5S, 1.7S, 1.9S | 167937 | 1212654 | 3,00 € |
| Dichtung Verteiler an Steuergehäuse | OHV | 1.1N/S/SR, 1.2S | 168277 | 1212652 | 3,00 € |
| Dichtung für Tankgeber | OHV | 1.1N/S/SR, 1.2S | 169753 | 1254278/280 | 6,95 € |
| Wasserpumpen-Dichtung | CIH | 1.5S, 1.7S, 1.9S | 130987 | 1334734 | 8,95 € |
| Wasserpumpen-Dichtung | OHV | 1.1S/SR | 167960 | 1334731 | 7,95 € |
| Opel Ascona A - Baujahr 1970-1975 | | | | | |
| 2x Benzinpumpendichtung | OHV | 1.2S | 131011 | 818606 | 6,00 € |
| Benzinpumpen-Dichtung | CIH | 1.6N/S, 1.9S | 130995 | 818613 | 3,00 € |
| Getriebedeckel-Dichtung unten | CIH | 1.6N/S, 1.9S (4-Gang Schaltgetriebe) | 130976 | 730876/890 | 9,95 € |
| Getriebegehäuse-Dichtung an Glocke | CIH | 4-Gang-Schaltgetriebe | 167938 | 702288 | 9,95 € |
| Hinterachsdeckel-Dichtung | OHV | 1.2S (kleine Achse) | 130963 | 416108 | 9,95 € |
| Hinterachsdeckel-Dichtung | CIH | 1.6N* (kleine Achse) | 130963 | 416108 | 9,95 € |
| Hinterachsdeckel-Dichtung | CIH | 1.6N°/S, 1.9S (große Achse) | 167695 | 416109 | 11,95 € |
| Nockenwellendeckeldichtung seitlich | CIH | 1.6N/S, 1.9S | 130932 | 607500/502 | 3,50 € |
| Nockenwellendichtung vorne od. hinten | CIH | 1.6N/S, 1.9S | 130931 | 638252 | 3,50 € |
| Nockenwellen-Dichtungsset (1) | CIH | 1.6N/S, 1.9S | 130974 | 1x 607500/502, 2x 638252 | 9,90 € |
| Ölpumpendeckel-Dichtung 0,5mm stark (4) | CIH | 1.6N/S, 1.9S | 167935 | 646906 | 3,99 € |
| Ölwannendichtung | OHV | 1.2S | 131009 | 1606228 | 23,90 € |
| Ölwannendichtung | CIH | 1.6N/S, 1.9S | 130998 | 1606230 | 25,90 € |
| Ölwannendichtung 3-Gang Automatik | CIH | 1.6N/S, 1.9S | 131001 | 747209 | 13,95 € |
| Dichtungsset Steuergehäuse an Motor | CIH | 1.6N/S, 1.9S | 167936 | 638724+ 638872 | 9,95 € |
| Steuergehäuse-Dichtung | OHV | 1.2S | 106553 | 606720 | 9,95 € |
| Thermostatgehäuse-Dichtung an Zylinderkopf | CIH | 1.6N/S, 1.9S | 130966 | 1338205/209 | 3,50 € |
| Thermostatgehäusedeckel-Dichtung | CIH | 1.6N/S, 1.9S | 130930 | 1336560 | 3,50 € |
| Türgriff-Unterlagen-Satz (3) | alle | alle | 130934 | 2x 138626, 2x 138627 | 7,95 € |
| Thermostatgehäuse-Dichtung | CIH | 1.6N/S, 1.9S | 130966 | 1338205/209 | 3,50 € |
| Thermostatgehäusedeckel-Dichtung | CIH | 1.6N/S, 1.9S | 130930 | 1336560 | 3,50 € |
| Ventildeckel-Dichtung mit 6mm Befestigungsbohrung | CIH | 1.6N/S, 1.9S bis Baujahr 1971 | 112341 | 607661 | 17,95 € |
| Ventildeckel-Dichtung mit 9mm Befestigungsbohrung | OHV | 1.2S | 130965 | 607670 | 13,95 € |
| Ventildeckel-Dichtung mit 9mm Befestigungsbohrung | CIH | 1.6N/S, 1.9S ab Baujahr 1971 | 281343 | 607664 | 16,95 € |
| Dichtung Verteiler an Steuergehäuse | CIH | 1.6N/S, 1.9S | 167937 | 1212654 | 3,00 € |
| Dichtung Verteiler an Steuergehäuse | OHV | 1.2S | 168277 | 1212652 | 3,00 € |

Legende [(1)(2)(3)(4)* und °] und Bilder der jeweiligen Artikel finden Sie am Ende dieser Liste !!!

| Dichtung: | Motor / Bemerkung: | Artikel-Nr: | Teile-Nr: | Preis: |
|---|--|-------------|-------------------------------------|--------------------|
| Opel Ascona A - Baujahr 1970-1975 | | | | Fortsetzung |
| Wasserpumpen-Dichtung | CIH 1.6N/S, 1.9S | 130987 | 1334734 | 8,95 € |
| Wasserpumpen-Dichtung | OHV 1.2S | 167960 | 1334731 | 7,95 € |
| Opel Ascona B - Baujahr 1975-1981 | | | | |
| 2x Benzinpumpendichtung | OHV 1.2N/S | 131011 | 818606 | 6,00 € |
| Benzinpumpen-Dichtung | CIH 1.6N/S, 1.9N/S, 2.0N/S | 130995 | 818613 | 3,00 € |
| Dichtung Drosselklappe an Saugrohr | CIH 2.0E | 131005 | 828447 | 4,95 € |
| Getriebedeckel-Dichtung unten | OHC 1.3N/S (4-Gang Schaltgetriebe) | 130976 | 730876/890 | 9,95 € |
| Getriebedeckel-Dichtung unten | CIH 1.6N/S, 1.9N/S, 2.0N/S/E (4-Gang Schaltgetriebe) | 130976 | 730876/890 | 9,95 € |
| Getriebegehäuse-Dichtung an Glocke | OHC / CIH 4-Gang-Schaltgetriebe | 167938 | 702288 | 9,95 € |
| Haltegummi und Dichtset Einspritzdüsen L-Jetronic | CIH 2.0E | 167939 | 2x 817568+ 4x817502+ 4x817500 | 26,95 € |
| Hinterachsdeckel-Dichtung | OHV 1.2N/S (kleine Achse) | 130963 | 416108 | 9,95 € |
| Hinterachsdeckel-Dichtung | OHC 1.3N (kleine Achse) | 130963 | 416108 | 9,95 € |
| Hinterachsdeckel-Dichtung | CIH 1.6N* (kleine Achse) | 130963 | 416108 | 9,95 € |
| Hinterachsdeckel-Dichtung | OHC 1.3S (große Achse) | 167695 | 416109 | 11,95 € |
| Hinterachsdeckel-Dichtung | CIH 1.6N°/S, 1.9N/S, 2.0N/S/E/D (große Achse) | 167695 | 416109 | 11,95 € |
| Hinterachsdeckel-Dichtung | DOHC 400 | 167695 | 416109 | 11,95 € |
| Nockenwellendeckel-Dichtung seitlich | CIH 1.6N/S, 1.9N/S, 2.0N/S/E, i200 | 130932 | 607500/502 | 3,50 € |
| Nockenwellen-Dichtung vorne od. hinten | CIH 1.6N/S, 1.9N/S, 2.0N/S/E, i200 | 130931 | 638252 | 3,50 € |
| Nockenwellen-Dichtungsset (1) | CIH 1.6N/S, 1.9N/S, 2.0N/S/E, i200 | 130974 | 1x 607500/502, 2x 638252 | 9,90 € |
| Ölpumpendeckel-Dichtung 0,5mm stark (4) | CIH 1.6N/S, 1.9N/S, 2.0N/S/E/D, i2000 | 167935 | 646906 | 3,99 € |
| Ölwannendichtung | OHV 1.2N/S | 131009 | 1606228 | 23,90 € |
| Ölwannendichtung | CIH 1.6N/S, 1.9N/S, 2.0N/S/E/D, i2000 | 130998 | 1606230 | 25,90 € |
| Ölwannendichtung 3-Gang Automatik | CIH 1.6N/S, 1.9N/S, 2.0N/S/E/D, i2000 | 131001 | 747209 | 13,95 € |
| Schließzylinder-Unterlagen-Satz | alle alle | 130967 | 2x 133750, 1x 177403 | 6,95 € |
| Dichtungsset Steuergehäuse an Motor | CIH 1.6N/S, 1.9N/S, 2.0N/S/E/D, i2000 | 167936 | 638724+ 638872 | 9,95 € |
| Steuergehäuse-Dichtung | OHV 1.2N/S | 106553 | 606720 | 9,95 € |
| Thermostatgehäuse-Dichtung an Zylinderkopf | CIH 1.6N/S, 1.9N/S, 2.0N/S | 130966 | 1338205/209 | 3,50 € |
| Thermostatgehäusedeckel-Dichtung | CIH 1.6N/S, 1.9N/S, 2.0N/S/E | 130930 | 1336560 | 3,50 € |
| Thermostatgehäuse-Dichtung an Zylinderkopf | CIH 2.0E | 113697 | 1338213 | 3,50 € |
| Ventildeckel-Dichtung mit 9mm Befestigungsbohrung | OHV 1.2N/S | 130965 | 607670 | 13,95 € |
| Ventildeckel-Dichtung mit 9mm Befestigungsbohrung | CIH 1.6N/S, 1.9N/S, 2.0N/S/E, i200 | 281343 | 607664 | 16,95 € |

Legende [(1)(2)(3)(4)* und °] und Bilder der jeweiligen Artikel finden Sie am Ende dieser Liste !!!

| Dichtung: | Motor / Bemerkung: | Artikel-Nr: | Teile-Nr: | Preis: |
|---|--|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Opel Ascona B - Baujahr 1975-1981 | | | | Fortsetzung |
| Ventildeckel-Dichtung "Small Block" | OHC 1.3N/S | 130991 | 638727 | 9,95 € |
| Dichtung Verteiler an Steuergehäuse | CIH 1.6N/S, 1.9N/S, 2.0N/S/E/D, i2000 | 167937 | 1212654 | 3,00 € |
| Dichtung Verteiler an Steuergehäuse | OHV 1.2N/S | 168277 | 1212652 | 3,00 € |
| Tankstutzengummi | alle alle | 169918 | 806532 | 29,00 € |
| Wasserpumpen-Dichtung | CIH 1.6N/S, 1.9N/S, 2.0N/S/E/D, i2000 | 130987 | 1334734 | 8,95 € |
| Wasserpumpen-Dichtung | OHV 1.2N/S | 167960 | 1334731 | 7,95 € |
| Opel Ascona C - Baujahr 1981-1988 | | | | |
| Schließzylinder-Unterlagen-Satz | alle nur Ascona C CC ab Fahrgestell-Nr: F5000000, F6000000, F1003027, FV100001 | 130968 | 3x 133750 | 6,95 € |
| Ventildeckel-Dichtung "Big Block" | OHC 1.8, 2.0i, 1.6D | 130990 | 638192/638725 | 10,95 € |
| Ventildeckel-Dichtung "Small Block" | OHC 1.3N/S, 1.6i | 130991 | 638727 | 9,95 € |
| Ventildeckel-Dichtung | OHC 1.6N/S/D, 1.8i+GT/E | 130992 | 638646 | 11,95 € |
| Opel Vectra A - Baujahr 1988-1995 | | | | |
| Ventildeckel-Dichtung "Big Block" | OHC 1.8S/i, 2.0i 8V, 1.7D | 130990 | 638192/638725 | 10,95 € |
| Ventildeckel-Dichtung "Small Block" | OHC 1.6i | 130991 | 638727 | 9,95 € |
| Opel Manta A - Baujahr 1970-1975 | | | | |
| 2x Benzinpumpendichtung | OHV 1.2S | 131011 | 818606 | 6,00 € |
| Benzinpumpen-Dichtung | CIH 1.6N/S, 1.9S, 2.8H | 130995 | 818613 | 3,00 € |
| Dichtung Drosselklappe an Saugrohr | CIH 1.9E | 131005 | 828447 | 4,95 € |
| Getriebedeckel-Dichtung unten | CIH 1.6N/S, 1.9S/E, 2.8H (4-Gang Schaltgetriebe) | 130976 | 730876/890 | 9,95 € |
| Getriebegehäuse-Dichtung an Glocke | CIH 4-Gang-Schaltgetriebe | 167938 | 702288 | 9,95 € |
| Haltegummi und Dichtset Einspritzdüsen L-Jetronic | CIH 1.9E GT/E | 167939 | 2x 817568+ 4x817502+ 4x817500 | 26,95 € |
| Hinterachsdeckel-Dichtung | OHV 1.2S (kleine Achse) | 130963 | 416108 | 9,95 € |
| Hinterachsdeckel-Dichtung | CIH 1.6N* (kleine Achse) | 130963 | 416108 | 9,95 € |
| Hinterachsdeckel-Dichtung | CIH 1.6N°/S, 1.9S/E, 2.8H (große Achse) | 167695 | 416109 | 11,95 € |
| Nockenwellendeckel-Dichtung seitlich | CIH 1.6N/S, 1.9S/E | 130932 | 607500/502 | 3,50 € |
| Nockenwellen-Dichtung vorne od. hinten | CIH 1.6N/S, 1.9S/E | 130931 | 638252 | 3,50 € |
| Nockenwellen-Dichtungsset (1) | CIH 1.6N/S, 1.9S/E | 130974 | 1x 607500/502, 2x 638252 | 9,90 € |
| Ölpumpendeckel-Dichtung 0,5mm stark (4) | CIH 1.6N/S, 1.9S/E, 2.8H | 167935 | 646906 | 3,99 € |
| Ölwannendichtung | OHV 1.2S | 131009 | 1606228 | 23,90 € |
| Ölwannendichtung 4-Zylinder Motor | CIH 1.6N/S, 1.9S/E | 130998 | 1606230 | 25,90 € |
| Ölwannendichtung 6-Zylinder Motor | CIH 2.8H | 130999 | 1606184 | 29,90 € |
| Ölwannendichtung 3-Gang Automatik | CIH 1.6N/S, 1.9S/E | 131001 | 747209 | 13,95 € |
| Dichtungsset Steuergehäuse an Motor | CIH 1.6N/S, 1.9S/E, 2.8H | 167936 | 638724+ 638872 | 9,95 € |
| Steuergehäuse-Dichtung | OHV 1.2S | 106553 | 606720 | 9,95 € |

Legende [(1)(2)(3)(4)* und °] und Bilder der jeweiligen Artikel finden Sie am Ende dieser Liste !!!

| Dichtung: | Motor / Bemerkung: | Artikel-Nr: | Teile-Nr: | Preis: |
|--|--|-------------|-------------------------------------|--------------------|
| Opel Manta A - Baujahr 1970-1975 | | | | Fortsetzung |
| Thermostatgehäuse-Dichtung an Zylinderkopf | CIH 1.6N/S, 1.9S | 130966 | 1338205/209 | 3,50 € |
| Thermostatgehäuse-Dichtung an Zylinderkopf | CIH 1.9E GT/E | 113697 | 1338213 | 3,50 € |
| Thermostatgehäusedeckel-Dichtung | CIH 1.6N/S, 1.9S/E | 130930 | 1336560 | 3,50 € |
| Türgriff-Unterlagen-Satz (3) | alle alle | 130934 | 2x 138626, 2x 138627 | 7,95 € |
| Ventildeckel-Dichtung 4 Zylinder mit 6mm Befestigungsbohrung | CIH 1.6N/S, 1.9S bis Baujahr 1971 | 112341 | 607661 | 17,95 € |
| Ventildeckel-Dichtung mit 9mm Befestigungsbohrung | OHV 1.2S | 130965 | 607670 | 13,95 € |
| Ventildeckel-Dichtung 4 Zylinder mit 9mm Befestigungsbohrung | CIH 1.6N/S, 1.9S/E ab Baujahr 1971 | 281343 | 607664 | 16,95 € |
| Dichtung Verteiler an Steuergehäuse | CIH 1.6N/S, 1.9S/E, 2.8H | 167937 | 1212654 | 3,00 € |
| Dichtung Verteiler an Steuergehäuse | OHV 1.2S | 168277 | 1212652 | 3,00 € |
| Wasserpumpen-Dichtung | CIH 1.6N/S, 1.9S/E, 2.8H | 130987 | 1334734 | 8,95 € |
| Wasserpumpen-Dichtung | OHV 1.2S | 167960 | 1334731 | 7,95 € |
| Opel Manta B - Baujahr 1975-1988 | | | | |
| 2x Benzinpumpendichtung | OHV 1.2N/S | 131011 | 818606 | 6,00 € |
| Benzinpumpen-Dichtung | CIH 1.6N/S, 1.9N/S, 2.0N/S | 130995 | 818613 | 3,00 € |
| Dichtung Drosselklappe an Saugrohr | CIH 1.9E, 2.0E | 131005 | 828447 | 4,95 € |
| Getriebedeckel-Dichtung unten | OHC 1.3N/S, 1.8S (4-Gang Schaltgetriebe) | 130976 | 730876/890 | 9,95 € |
| Getriebedeckel-Dichtung unten | CIH 1.6N/S, 1.9N/S/E, 2.0N/S/E (4-Gang Schaltgetriebe) | 130976 | 730876/890 | 9,95 € |
| Getriebegehäuse-Dichtung an Glocke | OHC / CIH 4-Gang-Schaltgetriebe | 167938 | 702288 | 9,95 € |
| Haltegummi und Dichtset Einspritzdüsen L-+LE-Jetronic | CIH 1.9E, 2.0E, i200, i240 | 167939 | 2x 817568+ 4x817502+ 4x817500 | 26,95 € |
| Hinterachsdeckel-Dichtung | OHV 1.2N/S (kleine Achse) | 130963 | 416108 | 9,95 € |
| Hinterachsdeckel-Dichtung | OHC 1.3N (kleine Achse) | 130963 | 416108 | 9,95 € |
| Hinterachsdeckel-Dichtung | CIH 1.6N* (kleine Achse) | 130963 | 416108 | 9,95 € |
| Hinterachsdeckel-Dichtung | OHC 1.3S, 1.8S (große Achse) | 167695 | 416109 | 11,95 € |
| Hinterachsdeckel-Dichtung | CIH 1.6N°/S, 1.9N/S/E, 2.0N/S/E, i200/i240 (große Achse) | 167695 | 416109 | 11,95 € |
| Hinterachsdeckel-Dichtung | DOHC 400 Phase 1 (große Achse) | 167695 | 416109 | 11,95 € |
| Nockenwellendeckeldichtung seitlich | CIH 1.6N/S, 1.9N/S/E, 2.0N/S/E, i200 | 130932 | 607500/502 | 3,50 € |
| Nockenwellendichtung vorne od. hinten | CIH 1.6N/S, 1.9N/S/E, 2.0N/S/E, i200 | 130931 | 638252 | 3,50 € |
| Nockenwellen-Dichtungsset (1) | CIH 1.6N/S, 1.9N/S/E, 2.0N/S/E, i200 | 130974 | 1x 607500/502, 2x 638252 | 9,90 € |
| Ölpumpendeckel-Dichtung 0,5mm stark (4) | CIH 1.6N/S, 1.9N/S/E, 2.0N/S/E, i200, i240 | 167935 | 646906 | 3,99 € |
| Ölwannendichtung | OHV 1.2N/S | 131009 | 1606228 | 23,90 € |
| Ölwannendichtung | CIH 1.6N/S, 1.8S, 1.9N/S/E, 2.0N/S/E, i200, i240 | 130998 | 1606230 | 25,90 € |

Legende [(1)(2)(3)(4)* und °] und Bilder der jeweiligen Artikel finden Sie am Ende dieser Liste !!

| Dichtung: | Motor / Bemerkung: | | Artikel-Nr: | Teile-Nr: | Preis: |
|---|---------------------------|---|--------------------|-------------------------|--------------------|
| Opel Manta B - Baujahr 1975-1988 | | | | | Fortsetzung |
| Ölwannendichtung 3-Gang Automatik | CIH | 1.6N/S, 1.9N/S/E, 2.0N/S/E | 131001 | 747209 | 13,95 € |
| Schließzylinder-Unterlagen-Satz | alle | alle | 130967 | 2x 133750, 1x 177403 | 6,95 € |
| Dichtungsset Steuergehäuse an Motor | CIH | 1.6N/S, 1.9N/S/E, 2.0N/S/E, i200, i240 | 167936 | 638724+ 638872 | 9,95 € |
| Steuergehäuse-Dichtung | OHV | 1.2N/S | 106553 | 606720 | 9,95 € |
| Thermostatgehäuse-Dichtung an Zylinderkopf | CIH | 1.6N/S, 1.9N/S, 2.0N/S | 130966 | 1338205/209 | 3,50 € |
| Thermostatgehäusedeckel-Dichtung | CIH | 1.6N/S, 1.9N/S/E, 2.0N/S/E | 130930 | 1336560 | 3,50 € |
| Thermostatgehäuse-Dichtung an Zylinderkopf | CIH | 1.9E, 2.0E | 113697 | 1338213 | 3,50 € |
| Ventildeckel-Dichtung mit 9mm Befestigungsbohrung | OHV | 1.2N/S | 130965 | 607670 | 13,95 € |
| Ventildeckel-Dichtung 4 Zylinder mit 9mm Befestigungsbohrung | CIH | 1.6N/S, 1.9N/S/E, 2.0N/S/E, i200/i240 | 281343 | 607664 | 16,95 € |
| Ventildeckel-Dichtung "Small Block" | OHC | 1.3N/S | 130991 | 638727 | 9,95 € |
| Ventildeckel-Dichtung | OHC | 1.8S | 130992 | 638646 | 11,95 € |
| Dichtung Verteiler an Steuergehäuse | CIH | 1.6N/S, 1.9N/S/E, 2.0N/S/E, i200/i240 | 167937 | 1212654 | 3,00 € |
| Dichtung Verteiler an Steuergehäuse | OHV | 1.2N/S | 168277 | 1212652 | 3,00 € |
| Tankstutzengummi (nicht CC) | alle | alle | 169918 | 806532 | 29,00 € |
| Wasserpumpen-Dichtung | CIH | 1.6N/S, 1.9N/S/E, 2.0N/S/E, i200/i240 | 130987 | 1334734 | 8,95 € |
| Wasserpumpen-Dichtung | OHV | 1.2N/S | 167960 | 1334731 | 7,95 € |
| Opel Calibra - Baujahr 1990-1997 | | | | | |
| Ventildeckel-Dichtung "Big Block" | OHC | 2.0i 8V | 130990 | 638192/638725 | 10,95 € |
| Opel Olympia 38, 47, 51 - Baujahr 1937-1953 | | | | | |
| Steuergehäusedichtung OHV alt | OHV | 1.5 | 130996 | 638229 | 14,95 € |
| Opel Olympia Rekord 53, 55, 56, 57 - Baujahr 1953-1957 | | | | | |
| Ölwannendichtung ab Modell 56 | OHV | 1.5 ab Motornummer | 400126 | 1606135 | 29,90 € |
| Seitendeckeldichtung nur Modell 57 | OHV | 1.5 ab Motornummer | 130997 | 644412 | 12,95 € |
| Steuergehäusedichtung OHV alt | OHV | 1.5 | 130996 | 638229 | 14,95 € |
| Ventildeckel-Dichtung nur Modell 57 | OHV | 1.5 ab Motornummer | 103753 | 607634 | 14,95 € |
| Opel Rekord P1200 - Baujahr 1960-1962 | | | | | |
| Ölwannendichtung | OHV | 1.2 | 400126 | 1606135 | 29,90 € |
| Seitendeckeldichtung | OHV | 1.2 | 130997 | 644412 | 12,95 € |
| Steuergehäusedichtung OHV alt | OHV | 1.2 | 130996 | 638229 | 14,95 € |
| Dichtung für Tankgeber | OHV | 1.5, 1.7 | 169753 | 1254278/280 | 6,95 € |
| Ventildeckel-Dichtung | OHV | 1.2 | 103753 | 607634 | 14,95 € |
| Opel Rekord PI - Baujahr 1957-1960 | | | | | |
| Ölwannendichtung | OHV | 1.5, 1.7 | 400126 | 1606135 | 29,90 € |
| Seitendeckeldichtung | OHV | 1.5, 1.7 | 130997 | 644412 | 12,95 € |
| Steuergehäusedichtung OHV alt | OHV | 1.5, 1.7 | 130996 | 638229 | 14,95 € |
| Dichtung für Tankgeber | OHV | 1.5, 1.7 | 169753 | 1254278/280 | 6,95 € |
| Ventildeckel-Dichtung | OHV | 1.5, 1.7 | 103753 | 607634 | 14,95 € |

Legende [(1)(2)(3)(4)* und °] und Bilder der jeweiligen Artikel finden Sie am Ende dieser Liste !!!

| Dichtung: | Motor / Bemerkung: | Artikel-Nr: | Teile-Nr: | Preis: |
|--|--|--------------------|-----------------------------|---------------|
| Opel Rekord PII - Baujahr 1960-1963 | | | | |
| Ölwannendichtung | OHV 1.5, 1.7 | 400126 | 1606135 | 29,90 € |
| Seitendeckeldichtung | OHV 1.5, 1.7 | 130997 | 644412 | 12,95 € |
| Steuergehäusedichtung OHV alt | OHV 1.5, 1.7 | 130996 | 638229 | 14,95 € |
| Dichtung für Tankgeber | OHV 1.5, 1.7 | 169753 | 1254278/280 | 6,95 € |
| Ventildeckel-Dichtung | OHV 1.5, 1.7 | 103753 | 607634 | 14,95 € |
| Opel Rekord A - Baujahr 1963-1965 | | | | |
| Ölwannendichtung | OHV 1.5, 1.7 | 400126 | 1606135 | 29,90 € |
| Ölwannendichtung | OHV 2.6 | 400138 | 1606136 | 34,90 € |
| Seitendeckeldichtung | OHV 1.5, 1.7 | 130997 | 644412 | 12,95 € |
| Seitendeckeldichtung | OHV 2.6 | 400139 | 644413 | 16,95 € |
| Steuergehäusedichtung OHV alt | OHV 1.5, 1.7, 2.6 | 130996 | 638229 | 14,95 € |
| Türgriff-Unterlagen-Satz (3) | alle alle | 282086 | 2x 131618 + 2x 131619 | 8,00 € |
| Dichtung für Tankgeber | OHV 1.5, 1.7 | 169753 | 1254278/280 | 6,95 € |
| Ventildeckel-Dichtung | OHV 1.5, 1.7 | 103753 | 607634 | 14,95 € |
| Opel Rekord B - Baujahr 1965-1966 | | | | |
| Benzinpumpen-Dichtung | CIH 1.5S, 1.7S, 1.9S | 130995 | 818613 | 3,00 € |
| Getriebedeckel-Dichtung unten | CIH 1.5S, 1.7S, 1.9S (3-/4-Gang Schaltgetriebe) | 130976 | 730876/890 | 9,95 € |
| Getriebegehäuse-Dichtung an Glocke | CIH 3-/4-Gang-Schaltgetriebe | 167938 | 702288 | 9,95 € |
| Hinterachsdeckel-Dichtung | CIH 1.5S, 1.7E, 1.9S (große Achse) | 167695 | 416109 | 11,95 € |
| Hinterachsdeckel-Dichtung | OHV 2.6 (große Achse) | 167695 | 416109 | 11,95 € |
| Nockenwellendeckel-Dichtung seitlich | CIH 1.5S, 1.7S, 1.9S | 130932 | 607500/502 | 3,50 € |
| Nockenwellen-Dichtung vorne od. hinten | CIH 1.5S, 1.7S, 1.9S | 130931 | 638252 | 3,50 € |
| Nockenwellen-Dichtungsset (1) | CIH 1.5S, 1.7S, 1.9S | 130974 | 1x 607500/502, 2x 638252 | 9,90 € |
| Ölpumpendeckel-Dichtung 0,5mm stark (4) | CIH 1.5S, 1.7S, 1.9S | 167935 | 646906 | 3,99 € |
| Ölwannendichtung | CIH 1.5S, 1.7S, 1.9S | 130998 | 1606230 | 25,90 € |
| Ölwannendichtung | OHV 2.6 | 400138 | 1606136 | 34,90 € |
| Seitendeckeldichtung | OHV 2.6 | 400139 | 644413 | 16,95 € |
| Steuergehäusedichtung OHV alt | OHV 2.6 | 130996 | 638229 | 14,95 € |
| Dichtungsset Steuergehäuse an Motor | CIH 1.5S, 1.7S, 1.9S | 167936 | 638724+ 638872 | 9,95 € |
| Thermostatgehäuse-Dichtung an Zylinderkopf | CIH 1.5S, 1.7S, 1.9S | 130966 | 1338205/209 | 3,50 € |
| Thermostatgehäusedeckel-Dichtung | CIH 1.5S, 1.7S, 1.9S | 130930 | 1336560 | 3,50 € |
| Dichtung für Tankgeber | alle alle | 169753 | 1254278/280 | 6,95 € |
| Türgriff-Unterlagen-Satz (3) | alle alle | 282086 | 2x 131618 + 2x 131619 | 8,00 € |
| Ventildeckel-Dichtung mit 6mm Befestigungsbohrung | CIH 1.5S, 1.7S, 1.9S | 112341 | 607661 | 17,95 € |
| Dichtung Verteiler an Steuergehäuse | CIH 1.5S, 1.7S, 1.9S | 167937 | 1212654 | 3,00 € |
| Wasserpumpen-Dichtung | CIH 1.5S, 1.7S, 1.9S | 130987 | 1334734 | 8,95 € |

Legende [(1)(2)(3)(4)* und °] und Bilder der jeweiligen Artikel finden Sie am Ende dieser Liste !!!

| Dichtung: | Motor / Bemerkung: | Artikel-Nr: | Teile-Nr: | Preis: |
|---|---|--------------------|--------------------------|---------------|
| Opel Rekord C - Baujahr 1966-1971 | | | | |
| Benzinpumpen-Dichtung | CIH 1.5S, 1.7N/S, 1.9S/H, 2.2S | 130995 | 818613 | 3,00 € |
| Getriebedeckel-Dichtung unten | CIH 1.5S, 1.7N/S, 1.9S/H, 2.2S (3-/4-Gang Schaltgetriebe) | 130976 | 730876/890 | 9,95 € |
| Getriebegehäuse-Dichtung an Glocke | CIH 3-/4-Gang-Schaltgetriebe | 167938 | 702288 | 9,95 € |
| Hinterachsdeckel-Dichtung | CIH 1.5S, 1.7N/S, 1.9S/H, 2.2S | 167695 | 416109 | 11,95 € |
| Nockenwellendeckel-Dichtung seitlich | CIH 1.5S, 1.7N/S, 1.9S/H, 2.2S | 130932 | 607500/502 | 3,50 € |
| Nockenwellen-Dichtung vorne od. hinten | CIH 1.5S, 1.7N/S, 1.9S/H, 2.2S | 130931 | 638252 | 3,50 € |
| Nockenwellen-Dichtungsset 4 Zylinder (1) | CIH 1.5S, 1.7N/S, 1.9S/H | 130974 | 1x 607500/502, 2x 638252 | 9,90 € |
| Nockenwellen-Dichtungsset 6 Zylinder (1) | CIH 2.2S | 130975 | 2x 607500/502, 2x 638252 | 12,90 € |
| Ölpumpendeckel-Dichtung 0,5mm stark (4) | CIH 1.5S, 1.7N/S, 1.9S/H, 2.2S | 167935 | 646906 | 3,99 € |
| Ölwannendichtung 4-Zylinder Motor | CIH 1.5S, 1.7N/S, 1.9S/H | 130998 | 1606230 | 25,90 € |
| Ölwannendichtung 6-Zylinder Motor | CIH 2.2S | 130999 | 1606184 | 29,90 € |
| Ölwannendichtung 3-Gang Automatik | CIH 1.7N/S, 1.9S | 131001 | 747209 | 13,95 € |
| Dichtungsset Steuergehäuse an Motor | CIH 1.5S, 1.7N/S, 1.9S/H, 2.2S | 167936 | 638724+ 638872 | 9,95 € |
| Thermostatgehäuse-Dichtung an Zylinderkopf | CIH 1.5N, 1.7N/S, 1.9S/H, 2.2S | 130966 | 1338205/209 | 3,50 € |
| Thermostatgehäusedeckel-Dichtung | CIH 1.5S, 1.7N/S, 1.9S/H, 2.2S | 130930 | 1336560 | 3,50 € |
| Wasserpumpen-Dichtung | CIH 1.5S, 1.7N/S, 1.9S/H, 2.2S | 130987 | 1334734 | 8,95 € |
| Türgriff-Unterlagen-Satz (3) | alle alle | 282086 | 2x 131618 + 2x 131619 | 8,00 € |
| Dichtung Rücklicht links oder rechts passend <i>hellgrau</i> (Limo+Coupe) | | 169917 | 1224452 | 19,90 € |
| Dichtung Rücklicht links oder rechts passend <i>dunkelgrau</i> (Limo+Coupe) | | 169926 | 1224452 | 19,90 € |
| Opel Rekord D - Baujahr 1972-1977 | | | | |
| Benzinpumpen-Dichtung | CIH 1.7N/S, 1.9N/S/SH, 2.0S | 130995 | 818613 | 3,00 € |
| Getriebedeckel-Dichtung unten | CIH 1.7N/S, 1.9N/S/SH, 2.0S, 2.1D (4-Gang Schaltgetriebe) | 130976 | 730876/890 | 9,95 € |
| Getriebegehäuse-Dichtung an Glocke | CIH 4-Gang-Schaltgetriebe | 167938 | 702288 | 9,95 € |
| Hinterachsdeckel-Dichtung | CIH 1.7N/S, 1.9N/S/SH, 2.0S/D, 2.1D | 167695 | 416109 | 11,95 € |
| Nockenwellendeckel-Dichtung seitlich | CIH 1.7N/S, 1.9S/SH, 2.0S | 130932 | 607500/502 | 3,50 € |
| Nockenwellen-Dichtung vorne od. hinten | CIH 1.7N/S, 1.9S/SH, 2.0S | 130931 | 638252 | 3,50 € |
| Nockenwellen-Dichtungsset (1) | CIH 1.7N/S, 1.9S/SH, 2.0S | 130974 | 1x 607500/502, 2x 638252 | 9,90 € |
| Ölpumpendeckel-Dichtung 0,5mm stark (4) | CIH 1.7N/S, 1.9N/S/SH, 2.0S/D, 2.1D | 167935 | 646906 | 3,99 € |
| Ölwannendichtung | CIH 1.7N/S, 1.9N/S/SH, 2.0S/D, 2.1D | 130998 | 1606230 | 25,90 € |

Legende [(1)(2)(3)(4)* und °] und Bilder der jeweiligen Artikel finden Sie am Ende dieser Liste !!!

| Dichtung: | Motor / Bemerkung: | Artikel-Nr: | Teile-Nr: | Preis: | |
|---|---------------------------|---|------------------|-------------------------------------|---------|
| Opel Rekord D - Baujahr 1972-1977 | | | | Fortsetzung | |
| Ölwannendichtung 3-Gang Automatik | CIH | 1.7N/S, 1.9N/S/SH, 2.0S/D, 2.1D | 131001 | 747209 | 13,95 € |
| Dichtungsset Steuergehäuse an Motor | CIH | 1.7N/S, 1.9N/S/SH, 2.0S/D | 167936 | 638724+ 638872 | 9,95 € |
| Thermostatgehäuse-Dichtung an Zylinderkopf | CIH | 1.7N/S, 1.9N/S/SH, 2.0S | 130966 | 1338205/209 | 3,50 € |
| Thermostatgehäusedeckel-Dichtung | CIH | 1.7N/S, 1.9N/S/SH, 2.0S | 130930 | 1336560 | 3,50 € |
| Ventildeckel-Dichtung mit 9mm Befestigungsbohrung | CIH | 1.7N/S, 1.9N/S/SH, 2.0S | 281343 | 607664 | 16,95 € |
| Dichtung Verteiler an Steuergehäuse | CIH | 1.7N/S, 1.9N/S/SH, 2.0S/D, 2.1D | 167937 | 1212654 | 3,00 € |
| Opel Rekord E - Baujahr 1977-1986 | | | | | |
| Wasserpumpen-Dichtung | CIH | 1.7N/S, 1.9N/S/SH, 2.0S/D, 2.1D | 130987 | 1334734 | 8,95 € |
| Benzinpumpen-Dichtung | CIH | 1.7N, 1.9N/S, 2.0N/S | 130995 | 818613 | 3,00 € |
| Dichtung Drosselklappe an Saugrohr | CIH | 2.0E | 131005 | 828447 | 4,95 € |
| Getriebedeckel-Dichtung unten | CIH | 1.7N, 1.9N/S, 2.0N/S/E, 2.1D, 2.3D (4-Gang Schaltgetriebe) | 130976 | 730876/890 | 9,95 € |
| Getriebegehäuse-Dichtung an Glocke | OHC/ CIH | 4-Gang-Schaltgetriebe | 167938 | 702288 | 9,95 € |
| Haltegummi und Dichtset Einspritzdüsen L-+LE-Jetronic | CIH | 2.0E, 2.2i | 167939 | 2x 817568+ 4x817502+ 4x817500 | 26,95 € |
| Hinterachsdeckel-Dichtung | OHC | 1.8N/S/i | 167695 | 416109 | 11,95 € |
| Hinterachsdeckel-Dichtung | CIH | 1.7N, 1.9N/S, 2.0N/S/E/D, 2.1D, 2.2E nur Limousine, 2.3D | 167695 | 416109 | 11,95 € |
| Hinterachsdeckel-Dichtung | CIH | 2.3TD, 2.2E nur Caravan | 169713 | 416121/122 | 12,95 € |
| Nockenwellendeckel-Dichtung seitlich | CIH | 1.7N, 1.9N/S, 2.0N/S/E, 2.2i | 130932 | 607500/502 | 3,50 € |
| Nockenwellen-Dichtung vorne od. hinten | CIH | 1.7N, 1.9N/S, 2.0N/S/E, 2.2i | 130931 | 638252 | 3,50 € |
| Nockenwellen-Dichtungsset (1) | CIH | 1.7N, 1.9N/S, 2.0N/S/E, 2.2i | 130974 | 1x 607500/502, 2x 638252 | 9,90 € |
| Ölpumpendeckel-Dichtung 0,5mm stark (4) | CIH | 1.7N, 1.9N/S, 2.0N/S/E/D, 2.1D, 2.2i, 2.3D/TD | 167935 | 646906 | 3,99 € |
| Ölwannendichtung | CIH | 1.7N, 1.9N/S, 2.0N/S/E/D, 2.1D, 2.2i, 2.3D/TD | 130998 | 1606230 | 25,90 € |
| Ölwannendichtung 3-Gang Automatik | CIH | 1.7N, 1.9N/S, 2.0N/S/E/D, 2.1D, 2.3D | 131001 | 747209 | 13,95 € |
| Dichtungsset Steuergehäuse an Motor | CIH | 1.7N, 1.9N/S, 2.0N/S/E/D, 2.1D, 2.2i, 2.3D/TD | 167936 | 638724+ 638872 | 9,95 € |
| Thermostatgehäusedeckel-Dichtung | CIH | 1.7N, 1.8N/S, 1.9N/S, 2.0N/S/E | 130930 | 1336560 | 3,50 € |
| Thermostatgehäuse-Dichtung an Zylinderkopf | CIH | 2.0E, 1.7N, 1.9N (1.7N, 1.9N nur mit Klima) | 113697 | 1338213 | 3,50 € |
| Thermostatgehäuse-Dichtung an Zylinderkopf | CIH | 1.7N, 1.9N/S, 2.0N/S | 130966 | 1338205/209 | 3,50 € |
| Thermostatgehäuse-Dichtung an Zylinderkopf | CIH | 2.2i | 165658 | 1336562 | 3,50 € |

Legende [(1)(2)(3)(4)* und °] und Bilder der jeweiligen Artikel finden Sie am Ende dieser Liste !!!

| Dichtung: | Motor / Bemerkung: | Artikel-Nr: | Teile-Nr: | Preis: |
|--|---|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Opel Rekord E - Baujahr 1977-1986 | | | | Fortsetzung |
| Ventildeckel-Dichtung mit 9mm Befestigungsbohrung | CIH 1.7N, 1.9N/S, 2.0N/S/E, 2.2i | 281343 | 607664 | 16,95 € |
| Ventildeckel-Dichtung "Big Block" | OHC 1.8i | 130990 | 638192/725 | 10,95 € |
| Ventildeckel-Dichtung | OHC 1.8i/E/S | 130992 | 638646 | 11,95 € |
| Dichtung Verteiler an Steuergehäuse | CIH 1.7N, 1.9N/S, 2.0N/S/E/D, 2.1D, 2.2i, 2.3D/TD | 167937 | 1212654 | 3,00 € |
| Wasserpumpen-Dichtung | CIH 1.7N, 1.9N/S, 2.0N/S/E/D, 2.1D, 2.2i, 2.3D/TD | 130987 | 1334734 | 8,95 € |
| Opel Omega A - Baujahr 1986-1994 | | | | |
| Haltegummi und Dichtset Einspritzdüsen 6 Zylinder LE-Jetronic | CIH 3.0i (nur 30NE, C30LE) | 140385 | 3x 817568+ 6x817502+ 6x817500 | 39,95 € |
| Nockenwellen-Dichtungsset 4 Zylinder (1) | CIH 2.4i | 130974 | 1x 607500/502, 2x 638252 | 9,90 € |
| Nockenwellen-Dichtungsset 6 Zylinder (1) | CIH 3.0i 12V | 130975 | 2x 607500/502, 2x 638252 | 12,90 € |
| Ölpumpendeckel-Dichtung 0,5mm stark (4) | CIH 2.4i, 2.6i, 3.0i 12V, 2.3D, 2.3TD | 167935 | 646906 | 3,99 € |
| Ölwannendichtung 6-Zylinder Motor | CIH 2.6i, 3.0i 12V | 130999 | 1606184 | 29,90 € |
| Dichtungsset Steuergehäuse an Motor | CIH 2.4i, 2.6i, 3.0i 12V, 2.3D, 2.3TD | 167936 | 638724+ 638872 | 9,95 € |
| Thermostatgehäuse-Dichtung an Zylinderkopf | CIH 2.4i, 2.6i, 3.0i 12V | 165658 | 1336562 | 3,50 € |
| Ventildeckel-Dichtung "Big Block" | OHC 1.8N/S/i, 2.0i | 130990 | 638192/638725 | 10,95 € |
| Dichtung Verteiler an Steuergehäuse | CIH 2.4i, 2.6i, 3.0i 12V | 167937 | 1212654 | 3,00 € |
| Wasserpumpen-Dichtung | CIH 2.4i, 2.6i, 3.0i 12V, 2.3D, 2.3TD | 130987 | 1334734 | 8,95 € |
| Opel Commodore A - Baujahr 1967-1971 | | | | |
| Benzinpumpen-Dichtung | CIH 2.2S, 2.5S/H, 2.8H | 130995 | 818613 | 3,00 € |
| Getriebedeckel-Dichtung unten | CIH 2.2S, 2.5S/H/E, 2.8H (4-Gang Schaltgetriebe) | 130976 | 730876/890 | 9,95 € |
| Getriebegehäuse-Dichtung an Glocke | CIH 4-Gang-Schaltgetriebe | 167938 | 702288 | 9,95 € |
| Hinterachsdeckel-Dichtung | CIH 2.2S, 2.5S/H/E, 2.8H | 167695 | 416109 | 11,95 € |
| Nockenwellendeckel-Dichtung seitlich | CIH 2.2S, 2.5S/H/E, 2.8H | 130932 | 607500/502 | 3,50 € |
| Nockenwellen-Dichtung vorne od. hinten | CIH 2.2S, 2.5S/H/E, 2.8H | 130931 | 638252 | 3,50 € |
| Nockenwellen-Dichtungsset (1) | CIH 2.2S, 2.5S/H/E, 2.8H | 130975 | 2x 607500/502, 2x 638252 | 12,90 € |
| Ölpumpendeckel-Dichtung 0,5mm stark (4) | CIH 2.2S, 2.5S/H/E, 2.8H | 167935 | 646906 | 3,99 € |
| Ölwannendichtung | CIH 2.2S, 2.5S/H/E, 2.8H | 130999 | 1606184 | 29,90 € |
| Ölwannendichtung 3-Gang Automatik | CIH 2.5S/H/E, 2.8H | 131001 | 747209 | 13,95 € |
| Dichtungsset Steuergehäuse an Motor | CIH 2.2S, 2.5S/H/E, 2.8H | 167936 | 638724+ 638872 | 9,95 € |
| Thermostatgehäuse-Dichtung an Zylinderkopf | CIH 2.2S, 2.5S/H, 2.8H | 130966 | 1338205/209 | 3,50 € |
| Thermostatgehäuse-Dichtung an Zylinderkopf | CIH 2.5E | 165658 | 1336562 | 3,50 € |
| Thermostatgehäusedeckel-Dichtung | CIH 2.2S, 2.5S/H/E, 2.8H | 130930 | 1336560 | 3,50 € |
| Ventildeckel-Dichtung mit 6mm Befestigungsbohrung (meistens Aludeckel) | CIH 2.5S/H/E, 2.8H | 281197 | 607666 | 22,95 € |

Legende [(1)(2)(3)(4)* und °] und Bilder der jeweiligen Artikel finden Sie am Ende dieser Liste !!!

| Dichtung: | Motor / Bemerkung: | Artikel-Nr: | Teile-Nr: | Preis: |
|---|---|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Opel Commodore A - Baujahr 1967-1971 | | | | Fortsetzung |
| Ventildeckel-Dichtung mit 9mm Befestigungsbohrung (meistens Blechdeckel) | CIH 2.5S | 103240 | 607667 | 23,95 € |
| Dichtung Verteiler an Steuergehäuse | CIH 2.2S, 2.5S/H/E, 2.8H | 167937 | 1212654 | 3,00 € |
| Wasserpumpen-Dichtung | CIH 2.2S, 2.5S/H/E, 2.8H | 130987 | 1334734 | 8,95 € |
| Haltegummi- und Dichtset Einspritzdüsen D-Jetronic | CIH 2.5E ab Baujahr 1972 bis Motor-Nr 28E-24739 | 169923 | 817500+501 | 31,95 € |
| Dichtung Rücklicht links oder rechts passend <i>hellgrau</i> (Limo+Coupe) | | 169917 | 1224452 | 19,90 € |
| Dichtung Rücklicht links oder rechts passend <i>dunkelgrau</i> (Limo+Coupe) | | 169926 | 1224452 | 19,90 € |
| Opel Commodore B - Baujahr 1972-1977 | | | | |
| Benzinpumpen-Dichtung | CIH 2.5S/H, 2.8H/E | 130995 | 818613 | 3,00 € |
| Getriebedeckel-Dichtung unten | CIH 2.5S/H, 2.8H/E (4-Gang Schaltgetriebe) | 130976 | 730876/890 | 9,95 € |
| Getriebegehäuse-Dichtung an Glocke | CIH 4-Gang-Schaltgetriebe | 167938 | 702288 | 9,95 € |
| Haltegummi und Dichtset Einspritzdüsen D-Jetronic | CIH 2.8E ab Motornummer 28E-24740 | 140386 | 6x 817500+ 6x 817502 | 31,95 € |
| Hinterachsdeckel-Dichtung | CIH 2.5S/H, 2.8H/E | 167695 | 416109 | 11,95 € |
| Nockenwellendeckel-Dichtung seitlich | CIH 2.5S/H, 2.8H/E | 130932 | 607500/502 | 3,50 € |
| Nockenwellen-Dichtung vorne od. hinten | CIH 2.5S/H, 2.8H/E | 130931 | 638252 | 3,50 € |
| Nockenwellen-Dichtungsset (1) | CIH 2.5S/H, 2.8H/E | 130975 | 2x 607500/502, 2x 638252 | 12,90 € |
| Ölpumpendeckel-Dichtung 0,5mm stark (4) | CIH 2.5S/H, 2.8H/E | 167935 | 646906 | 3,99 € |
| Ölwannendichtung | CIH 2.5S/H, 2.8H/E | 130999 | 1606184 | 29,90 € |
| Ölwannendichtung 3-Gang Automatik | CIH 2.5S/H, 2.8H/E | 131001 | 747209 | 13,95 € |
| Dichtungsset Steuergehäuse an Motor | CIH 2.5S/H/E | 167936 | 638724+ 638872 | 9,95 € |
| Haltegummi- und Dichtset Einspritzdüsen D-Jetronic | CIH 2.8E ab Baujahr 1972 bis Motor-Nr 28E-24739 | 169923 | 817500+501 | 31,95 € |
| Thermostatgehäuse-Dichtung an Zylinderkopf | CIH 2.5S/H, 2.8H | 130966 | 1338205/209 | 3,50 € |
| Thermostatgehäuse-Dichtung an Zylinderkopf | CIH 2.8E | 165658 | 1336562 | 3,50 € |
| Thermostatgehäusedeckel-Dichtung | CIH 2.5S/H, 2.8H/E | 130930 | 1336560 | 3,50 € |
| Ventildeckel-Dichtung mit 6mm Befestigungsbohrung (meistens Aludeckel) | CIH 2.5S/H, 2.8H/E | 281197 | 607666 | 23,95 € |
| Ventildeckel-Dichtung mit 9mm Befestigungsbohrung (meistens Blechdeckel) | CIH 2.5S, 2.8E | 103240 | 607667 | 23,95 € |
| Dichtung Verteiler an Steuergehäuse | CIH 2.5S/H, 2.8H/E | 167937 | 1212654 | 3,00 € |
| Wasserpumpen-Dichtung | CIH 2.5S/H, 2.8H/E | 130987 | 1334734 | 8,95 € |
| Opel Commodore C - Baujahr 1978-1982 | | | | |
| Benzinpumpen-Dichtung | CIH 2.5S | 130995 | 818613 | 3,00 € |
| Getriebedeckel-Dichtung unten | CIH 2.5S/E (4-Gang Schaltgetriebe) | 130976 | 730876/890 | 9,95 € |
| Getriebegehäuse-Dichtung an Glocke | CIH 4-Gang-Schaltgetriebe | 167938 | 702288 | 9,95 € |
| Haltegummi und Dichtset Einspritzdüsen L-Jetronic | CIH 2.5E | 140385 | 3x 817568+ 6x817502+ 6x817500 | 39,95 € |

Legende [(1)(2)(3)(4)* und °] und Bilder der jeweiligen Artikel finden Sie am Ende dieser Liste !!!

| Dichtung: | Motor / Bemerkung: | Artikel-Nr: | Teile-Nr: | Preis: |
|--|---|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Opel Commodore C - Baujahr 1978-1982 | | | | Fortsetzung |
| Hinterachsdeckel-Dichtung | CIH 2.5S | 167695 | 416109 | 11,95 € |
| Hinterachsdeckel-Dichtung | CIH 2.5E | 169713 | 416121/122 | 12,95 € |
| Nockenwellendeckel-Dichtung seitlich | CIH 2.5S/E | 130932 | 607500/502 | 3,50 € |
| Nockenwellen-Dichtung vorne od. hinten | CIH 2.5S/E | 130931 | 638252 | 3,50 € |
| Nockenwellen-Dichtungsset (1) | CIH 2.5S/E | 130975 | 2x 607500/502, 2x 638252 | 12,90 € |
| Ölpumpendeckel-Dichtung 0,5mm stark (4) | CIH 2.5S/E | 167935 | 646906 | 3,99 € |
| Ölwannendichtung | CIH 2.5S/E | 130999 | 1606184 | 29,90 € |
| Ölwannendichtung 3-Gang Automatik | CIH 2.5S/E | 131001 | 747209 | 13,95 € |
| Dichtungsset Steuergehäuse an Motor | CIH 2.5S/E | 167936 | 638724+ 638872 | 9,95 € |
| Thermostatgehäusedeckel-Dichtung | CIH 2.5S/E | 130930 | 1336560 | 3,50 € |
| Thermostatgehäuse-Dichtung an Zylinderkopf | CIH 2.5S nur mit Klima | 113697 | 1338213 | 3,50 € |
| Thermostatgehäuse-Dichtung an Zylinderkopf | CIH 2.5S nur ohne Klima | 130966 | 1338205/209 | 3,50 € |
| Thermostatgehäuse-Dichtung an Zylinderkopf | CIH 2.5E | 165658 | 1336562 | 3,50 € |
| Ventildeckel-Dichtung mit 6mm Befestigungsbohrung (meistens Aludeckel) | CIH 2.5E | 281197 | 607666 | 23,95 € |
| Ventildeckel-Dichtung mit 9mm Befestigungsbohrung (meistens Blechdeckel) | CIH 2.5S | 103240 | 607667 | 23,95 € |
| Dichtung Verteiler an Steuergehäuse | CIH 2.5S/E | 167937 | 1212654 | 3,00 € |
| Wasserpumpen-Dichtung | CIH 2.5S/E | 130987 | 1334734 | 8,95 € |
| Opel Senator A - Baujahr 1978-1986 | | | | |
| Benzinpumpen-Dichtung | CIH 2.8S, 3.0S | 130995 | 818613 | 3,00 € |
| Dichtung Drosselklappe an Saugrohr | CIH 2.0E | 131005 | 828447 | 4,95 € |
| Getriebedeckel-Dichtung unten | CIH 2.0E, 2.8S, 3.0S/E (4-Gang Schaltgetriebe) | 130976 | 730876/890 | 9,95 € |
| Getriebegehäuse-Dichtung an Glocke | CIH 4-Gang-Schaltgetriebe | 167938 | 702288 | 9,95 € |
| Hinterachsdeckel-Dichtung | CIH 2.0-3.0 | 169713 | 416121/122 | 12,95 € |
| Haltegummi und Dichtset Einspritzdüsen 4 Zylinder LE-Jetronic | CIH 2.0E, 2.2i | 167939 | 2x 817568+ 4x817502+ 4x817500 | 26,95 € |
| Haltegummi und Dichtset Einspritzdüsen 6 Zylinder L-+LE-Jetronic | CIH 2.5E, 3.0E | 140385 | 3x 817568+ 6x817502+ 6x817500 | 39,95 € |
| Nockenwellen-Dichtungsset 4 Zylinder (1) | CIH 2.0E, 2.2i | 130974 | 1x 607500/502, 2x 638252 | 9,90 € |
| Nockenwellen-Dichtungsset 6 Zylinder (1) | CIH 2.5E, 2.8S, 3.0S/E/i | 130975 | 2x 607500/502, 2x 638252 | 12,90 € |
| Ölpumpendeckel-Dichtung 0,5mm stark (4) | CIH 2.0E, 2.2i, 2.5E, 2.8S, 3.0S/E/i, 2.3D Comprex | 167935 | 646906 | 3,99 € |
| Ölwannendichtung 4-Zylinder Motor | CIH 2.0E, 2.2i, 2.3TD, 2.3 Comprex | 130998 | 1606230 | 25,90 € |
| Ölwannendichtung 6-Zylinder Motor | CIH 2.5E, 2.8S, 3.0S/E/i | 130999 | 1606184 | 29,90 € |
| Ölwannendichtung 3-Gang Automatik | CIH 2.0E, 2.2i, 2.5E, 2.8S, 3.0S/E | 131001 | 747209 | 13,95 € |

Legende [(1)(2)(3)(4)* und °] und Bilder der jeweiligen Artikel finden Sie am Ende dieser Liste !!!

| Dichtung: | Motor / Bemerkung: | Artikel-Nr: | Teile-Nr: | Preis: |
|---|--|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Opel Senator A - Baujahr 1978-1986 | | | | Fortsetzung |
| Dichtungsset Steuergehäuse an Motor | CIH 2.0E, 2.2i, 2.5E, 2.8S, 3.0S/E/i | 167936 | 638724+ 638872 | 9,95 € |
| Thermostatgehäuse-Dichtung an Zylinderkopf | CIH 2.2i, 2.5E, 3.0E, 3.0i | 165658 | 1336562 | 3,50 € |
| Thermostatgehäuse-Dichtung an Zylinderkopf | CIH 2.8S, 3.0S nur mit Klimaanlage | 113697 | 1338213 | 3,50 € |
| Thermostatgehäuse-Dichtung an Zylinderkopf | CIH 2.8S, 3.0S nur ohne Klimaanlage | 130966 | 1338205/209 | 3,50 € |
| Ventildeckel-Dichtung 4 Zylinder mit 9mm Befestigungsbohrung | CIH 2.0E, 2.2i | 281343 | 607664 | 16,95 € |
| Ventildeckel-Dichtung 6 Zylinder mit 6mm Befestigungsbohrung (meistens Aludeckel) | CIH 2.5E, 3.0E | 281197 | 607666 | 23,95 € |
| Ventildeckel-Dichtung 6 Zylinder mit 9mm Befestigungsbohrung (meistens Blechdeckel) | CIH 2.8S | 103240 | 607667 | 23,95 € |
| Dichtung Verteiler an Steuergehäuse | CIH 2.0E, 2.2i, 2.5E, 2.8S, 3.0S/E/i | 167937 | 1212654 | 3,00 € |
| Wasserpumpen-Dichtung | CIH 2.0E, 2.2i, 2.5E, 2.8S, 3.0S/E/i, 2.3D Comprex | 130987 | 1334734 | 8,95 € |
| Opel Senator B - Baujahr 1987-1993 | | | | |
| Haltegummi und Dichtset Einspritzdüsen LE-Jetronic | CIH 2.5i (25NE), 3.0i (nur 30NE, C30LE) | 140385 | 3x 817568+ 6x817502+ 6x817500 | 39,95 € |
| Nockenwellen-Dichtungsset (1) | CIH 3.0i 12V | 130975 | 2x 607500/502, 2x 638252 | 12,90 € |
| Ölpumpendeckel-Dichtung 0,5mm stark (4) | CIH 2.5i, 2.6i, 3.0i 12V | 167935 | 646906 | 3,99 € |
| Ölwannendichtung | CIH 2.5i, 2.6i, 3.0i 12V | 130999 | 1606184 | 29,90 € |
| Dichtungsset Steuergehäuse an Motor | CIH 2.5i, 2.6i, 3.0i 12V | 167936 | 638724+ 638872 | 9,95 € |
| Thermostatgehäuse-Dichtung an Zylinderkopf | CIH 2.5i, 2.6i, 3.0i 12V | 165658 | 1336562 | 3,50 € |
| Dichtung Verteiler an Steuergehäuse | CIH 2.5i, 2.6i, 3.0i 12V | 167937 | 1212654 | 3,00 € |
| Wasserpumpen-Dichtung | CIH 2.5i, 2.6i, 3.0i 12V | 130987 | 1334734 | 8,95 € |
| Opel Monza - Baujahr 1978-1986 | | | | |
| Benzinpumpen-Dichtung | CIH 2.8S, 3.0S | 130995 | 818613 | 3,00 € |
| Dichtung Drosselklappe an Saugrohr | CIH 2.0E | 131005 | 828447 | 4,95 € |
| Getriebedeckel-Dichtung unten | CIH 2.0E, 2.8S, 3.0S/E (4-Gang Schaltgetriebe) | 130976 | 730876/890 | 9,95 € |
| Getriebegehäuse-Dichtung an Glocke | CIH 4-Gang-Schaltgetriebe | 167938 | 702288 | 9,95 € |
| Haltegummi und Dichtset Einspritzdüsen 4 Zylinder LE-Jetronic | CIH 2.0E, 2.2i | 167939 | 2x 817568+ 4x817502+ 4x817500 | 26,95 € |
| Haltegummi und Dichtset Einspritzdüsen 6 Zylinder L-+LE-Jetronic | CIH 2.5E, 3.0E | 140385 | 3x 817568+ 6x817502+ 6x817500 | 39,95 € |
| Hinterachsdeckel-Dichtung | CIH 2.0-3.0 | 169713 | 416121/122 | 12,95 € |
| Nockenwellen-Dichtungsset 4 Zylinder (1) | CIH 2.0E, 2.2i | 130974 | 1x 607500/502, 2x 638252 | 9,90 € |

Legende [(1)(2)(3)(4)* und °] und Bilder der jeweiligen Artikel finden Sie am Ende dieser Liste !!!

| Dichtung: | Motor / Bemerkung: | Artikel-Nr: | Teile-Nr: | Preis: |
|---|---|--------------------|-----------------------------|--------------------|
| Opel Monza - Baujahr 1978-1986 | | | | Fortsetzung |
| Nockenwellen-Dichtungsset 6 Zylinder (1) | CIH 2.5E, 2.8S, 3.0S/E/i | 130975 | 2x 607500/502, 2x 638252 | 12,90 € |
| Ölpumpendeckel-Dichtung 0,5mm stark (4) | CIH 2.0E, 2.2i, 2.5E, 2.8S, 3.0S/E/i | 167935 | 646906 | 3,99 € |
| Ölwannendichtung 4-Zylinder Motor | CIH 2.0E, 2.2i | 130998 | 1606230 | 25,90 € |
| Ölwannendichtung 6-Zylinder Motor | CIH 2.5E, 2.8S, 3.0S/E/i | 130999 | 1606184 | 29,90 € |
| Ölwannendichtung 3-Gang Automatik | CIH 2.0E, 2.5E, 2.8S, 3.0S/E | 131001 | 747209 | 13,95 € |
| Dichtungsset Steuergehäuse an Motor | CIH 2.0E, 2.2i, 2.5E, 2.8S, 3.0S/E/i | 167936 | 638724+ 638872 | 9,95 € |
| Thermostatgehäuse-Dichtung an Zylinderkopf | CIH 2.8S, 3.0S nur mit Klimaanlage | 113697 | 1338213 | 3,50 € |
| Thermostatgehäuse-Dichtung an Zylinderkopf | CIH 2.8S, 3.0S nur ohne Klimaanlage | 130966 | 1338205/209 | 3,50 € |
| Thermostatgehäuse-Dichtung an Zylinderkopf | CIH 2.2i, 2.5E, 3.0E, 3.0i | 165658 | 1336562 | 3,50 € |
| Ventildeckel-Dichtung 4 Zylinder mit 9mm Befestigungsbohrung | CIH 2.0E, 2.2i | 281343 | 607664 | 16,95 € |
| Ventildeckel-Dichtung 6 Zylinder mit 6mm Befestigungsbohrung (meistens Aludeckel) | CIH 2.5E, 3.0E | 281197 | 607666 | 23,95 € |
| Ventildeckel-Dichtung 6 Zylinder mit 9mm Befestigungsbohrung (meistens Blechdeckel) | CIH 2.8S | 103240 | 607667 | 23,95 € |
| Dichtung Verteiler an Steuergehäuse | CIH 2.0E, 2.2i, 2.5E, 2.8S, 3.0S/E/i | 167937 | 1212654 | 3,00 € |
| Wasserpumpen-Dichtung | CIH 2.0E, 2.2i, 2.5E, 2.8S, 3.0S/E/i | 130987 | 1334734 | 8,95 € |
| Opel Frontera A - Baujahr 1992-1998 | | | | |
| Nockenwellen-Dichtungsset (1) | CIH 2.4i | 130974 | 1x 607500/502, 2x 638252 | 9,90 € |
| Ölpumpendeckel-Dichtung 0,5mm stark (4) | CIH 2.4i | 167935 | 646906 | 3,99 € |
| Dichtungsset Steuergehäuse an Motor | CIH 2.4i | 167936 | 638724+ 638872 | 9,95 € |
| Thermostatgehäuse-Dichtung an Zylinderkopf | CIH 2.4i | 165658 | 1336562 | 3,50 € |
| Ventildeckel-Dichtung "Big Block" | OHC 2.0i | 130990 | 638192/638725 | 10,95 € |
| Dichtung Verteiler an Steuergehäuse | CIH 2.4i | 167937 | 1212654 | 3,00 € |
| Wasserpumpen-Dichtung | CIH 2.4i | 130987 | 1334734 | 8,95 € |
| Opel Super 6 - Baujahr 1937-1938 | | | | |
| Steuergehäusedichtung OHV alt | OHV 2.5 | 130996 | 638229 | 14,95 € |
| Opel Kapitän 39, 49, 51 - Baujahr 1938-1953 | | | | |
| Steuergehäusedichtung OHV alt | OHV 2.5 | 130996 | 638229 | 14,95 € |
| Opel Kapitän 54, 56, 57 - Baujahr 1953-1957 | | | | |
| Ölwannendichtung ab Modell 56 | OHV 2.5 | 400138 | 1606136 | 34,90 € |
| Seitendeckeldichtung nur Modell 57 | OHV 2.5 | 400139 | 644413 | 16,95 € |
| Dichtung für Tankgeber | OHV 2.5 | 169753 | 1254278/280 | 6,95 € |
| Steuergehäusedichtung OHV alt | OHV 2.5 | 130996 | 638229 | 14,95 € |

Legende [(1)(2)(3)(4)* und °] und Bilder der jeweiligen Artikel finden Sie am Ende dieser Liste !!!

| Dichtung: | Motor / Bemerkung: | | Artikel-Nr: | Teile-Nr: | Preis: |
|--|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------|
| Opel Kapitän P2.5/PL2.6 - Baujahr 1958-1963 | | | | | |
| Ölwannendichtung | OHV | 2.5, 2.6 | 400138 | 1606136 | 34,90 € |
| Türgriff-Unterlagen-Satz | alle | für 1 Fahrzeug komplett | 282088 | 4x 0138614 + 4x 0138615 | 16,00 € |
| Dichtung für Tankgeber | OHV | 2.5, 2.6 | 169753 | 1254278/280 | 6,95 € |
| Seitendeckeldichtung | OHV | 2.5, 2.6 | 400139 | 644413 | 16,95 € |
| Steuergehäusedichtung OHV alt | OHV | 2.5, 2.6 | 130996 | 638229 | 14,95 € |
| Opel Kapitän/Admiral A - Baujahr 1964-1968 | | | | | |
| Benzinpumpen-Dichtung | CIH | 2.8S/H | 130995 | 818613 | 3,00 € |
| Getriebedeckel-Dichtung unten | CIH | 2.8S/H (4-Gang Schaltgetriebe) | 130976 | 730876/890 | 9,95 € |
| Getriebegehäuse-Dichtung an Glocke | CIH | 4-Gang-Schaltgetriebe | 167938 | 702288 | 9,95 € |
| Nockenwellendeckeldichtung seitlich | CIH | 2.8S/H | 130932 | 607500/502 | 3,50 € |
| Nockenwellendichtung vorne od. hinten | CIH | 2.8S/H | 130931 | 638252 | 3,50 € |
| Nockenwellen-Dichtungsset (1) | CIH | 2.8S/H | 130975 | 2x 607500/502, 2x 638252 | 12,90 € |
| Ölpumpendeckel-Dichtung 0,5mm stark (4) | CIH | 2.8S/H | 167935 | 646906 | 3,99 € |
| Ölwannendichtung | OHV | 2.6 | 400138 | 1606136 | 34,90 € |
| Ölwannendichtung | CIH | 2.8S/H | 130999 | 1606184 | 29,90 € |
| Hinterachsdeckel-Dichtung | OHV/ CIH | 2.6, 2.8S/H | 167695 | 416109 | 11,95 € |
| Dichtungsset Steuergehäuse an Motor | CIH | 2.8S/H | 167936 | 638724+ 638872 | 9,95 € |
| Seitendeckeldichtung | OHV | 2.6 | 400139 | 644413 | 16,95 € |
| Steuergehäusedichtung OHV alt | OHV | 2.6 (bis Baujahr 1965) | 130996 | 638229 | 14,95 € |
| Thermostatgehäuse-Dichtung an Zylinderkopf | CIH | 2.8S/H | 130966 | 1338205/209 | 3,50 € |
| Thermostatgehäusedeckel-Dichtung | CIH | 2.8S/H | 130930 | 1336560 | 3,50 € |
| Türgriff-Unterlagen-Satz (3) | alle | alle | 282086 | 2x 131618 + 2x 131619 | 8,00 € |
| Ventildeckel-Dichtung mit 6mm Befestigungsbohrung | CIH | 2.8S/H | 281197 | 607666 | 23,95 € |
| Dichtung Verteiler an Steuergehäuse | CIH | 2.8S/H | 167937 | 1212654 | 3,00 € |
| Dichtung für Tankgeber | alle | alle | 169753 | 1254278/280 | 6,95 € |
| Wasserpumpen-Dichtung | CIH | 2.8S/H | 130987 | 1334734 | 8,95 € |
| Opel Kapitän/Admiral/Diplomat B - Baujahr 1969-1977 | | | | | |
| Benzinpumpen-Dichtung | CIH | 2.8S/H | 130995 | 818613 | 3,00 € |
| Getriebedeckel-Dichtung unten | CIH | 2.8S/H/E (4-Gang Schaltgetriebe) | 130976 | 730876/890 | 9,95 € |
| Getriebegehäuse-Dichtung an Glocke | CIH | 4-Gang-Schaltgetriebe | 167938 | 702288 | 9,95 € |
| Haltegummi und Dichtset Einspritzdüsen D- Jetronic | CIH | 2.8E ab Motornr. 28E-24740 | 140386 | 6x 817500+ 6x 817502 | 31,95 € |
| Nockenwellendeckeldichtung seitlich | CIH | 2.8S/H/E | 130932 | 607500/502 | 3,50 € |
| Nockenwellendichtung vorne od. hinten | CIH | 2.8S/H/E | 130931 | 638252 | 3,50 € |
| Nockenwellen-Dichtungsset (1) | CIH | 2.8S/H/E | 130975 | 2x 607500/502, 2x 638252 | 12,90 € |
| Ölpumpendeckel-Dichtung 0,5mm stark (4) | CIH | 2.8S/H/E | 167935 | 646906 | 3,99 € |

Legende [(1)(2)(3)(4)* und °] und Bilder der jeweiligen Artikel finden Sie am Ende dieser Liste !!!

| Dichtung: | Motor / Bemerkung: | | Artikel-Nr: | Teile-Nr: | Preis: |
|--|---------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Opel Kapitän/Admiral/Diplomat B - Baujahr 1969-1977 | | | | | Fortsetzung |
| Ölwannendichtung Motor | CIH | 2.8S/H/E | 130999 | 1606184 | 29,90 € |
| Ölwannendichtung 3-Gang Automatik | CIH | 2.8S/H/E | 131001 | 747209 | 13,95 € |
| Dichtungsset Steuergehäuse an Motor | CIH | 2.8S/H/E | 167936 | 638724+ 638872 | 9,95 € |
| Thermostatgehäuse-Dichtung an Zylinderkopf | CIH | 2.8E | 165658 | 1336562 | 3,50 € |
| Thermostatgehäuse-Dichtung an Zylinderkopf | CIH | 2.8S/H/E | 130966 | 1338205/209 | 3,50 € |
| Thermostatgehäusedeckel-Dichtung | CIH | 2.8S/H/E | 130930 | 1336560 | 3,50 € |
| Türgriff- u.Kofferschloß-Unterlagen-Satz | alle | für 1 Fahrzeug komplett | 282089 | 4x138624 + 4x138625 + 1x176362 | 16,00 € |
| Ventildeckel-Dichtung mit 6mm Befestigungsbohrung (meistens Aludeckel) | CIH | 2.8S/H/E | 281197 | 607666 | 23,95 € |
| Ventildeckel-Dichtung mit 9mm Befestigungsbohrung (meistens Blechdeckel) | CIH | 2.8H | 103240 | 607667 | 23,95 € |
| Haltegummi- und Dichtset Einspritzdüsen D-Jetronic | CIH | 2.8E ab Baujahr 1969 bis Motor-Nr 28E-24739 | 169923 | 817500+501 | 31,95 € |
| Dichtung Verteiler an Steuergehäuse | CIH | 2.8S/H/E | 167937 | 1212654 | 3,00 € |
| Dichtung für Tankgeber | alle | alle | 169753 | 1254278/280 | 6,95 € |
| Wasserpumpen-Dichtung | CIH | 2.8S/H/E | 130987 | 1334734 | 8,95 € |
| Opel Blitz - Baujahr 1938-1965 | | | | | |
| Ölwannendichtung ab BJ 09/1955 | OHV | 2.5, 2.6 | 400138 | 1606136 | 34,90 € |
| Seitendeckeldichtung ab BJ 1957 | OHV | 2.5, 2.6 | 400139 | 644413 | 16,95 € |
| Dichtung für Tankgeber | OHV | 2.5, 2.6 | 169753 | 1254278/280 | 6,95 € |
| Steuergehäusedichtung OHV alt | OHV | 2.5, 2.6 | 130996 | 638229 | 14,95 € |
| Opel Blitz - Baujahr 1966-1974 | | | | | |
| Benzinpumpen-Dichtung | CIH | 2.5S | 130995 | 818613 | 3,00 € |
| Nockenwellendeckeldichtung seitlich | CIH | 2.5S | 130932 | 607500/502 | 3,50 € |
| Nockenwellendichtung vorne od. hinten | CIH | 2.5S | 130931 | 638252 | 3,50 € |
| Nockenwellen-Dichtungsset (1) | CIH | 2.5S | 130975 | 2x 607500/502, 2x 638252 | 12,90 € |
| Ölpumpendeckel-Dichtung 0,5mm stark (4) | CIH | 2.5S | 167935 | 646906 | 3,99 € |
| Thermostatgehäuse-Dichtung an Zylinderkopf | CIH | 2.5S | 130966 | 1338205/209 | 3,50 € |
| Thermostatgehäusedeckel-Dichtung | CIH | 2.5S | 130930 | 1336560 | 3,50 € |
| Ventildeckel-Dichtung mit 6mm Befestigungsbohrung (meistens Blechdeckel) | CIH | 2.5S | 281197 | 607666 | 23,95 € |
| Dichtung Verteiler an Steuergehäuse | CIH | 2.5S | 167937 | 1212654 | 3,00 € |
| Dichtung für Tankgeber | CIH | 2.5S | 169753 | 1254278/280 | 6,95 € |
| Wasserpumpen-Dichtung | CIH | 2.5S | 130987 | 1334734 | 8,95 € |

Legende [(1)(2)(3)(4)* und °] und Bilder der jeweiligen Artikel finden Sie am Ende dieser Liste !!!

Legende:

- (1) Nockenwellen-Dichtungssets enthalten bei 4-Zylinder Modellen 1 Seitendeckeldichtung und 2 Dichtungen an Nockenwelle für vorne und hinten. Bei 6-Zylinder Modellen 2 Seitendeckeldichtungen und 2 Dichtungen an Nockenwelle für vorne und hinten.
 - (2) Schließzylinder-Gummiunterlagen-Sätze enthalten 2 Unterlagen für die Schließzylinder an den Türen und 1 Kofferraumdeckel/ Heckklappe.
 - (3) Türgriff-Unterlagen-Sätze enthalten 2 kleine und 2 große Unterlagen. 1 Satz ist somit ausreichend für 2 vordere oder hintere Türen.
 - (4) Ölpumpendichtung nur verwenden, wenn Ölpumpenräder ca. 0,5mm über das Ölpumpengehäuse hinausstehen!
- * nicht für Automatikgetriebe
 - ° nur für Automatikgetriebe

FÜR IRRTÜMER UND DRUCKFEHLER KEINE HAFTUNG!!!
MONTAGE NUR DURCH QUALIFIZIERTES FACHPERSONAL!!!
WIR ÜBERNEHMEN FÜR FEHLERHAFTE MONTAGE KEINE HAFTUNG!!!

Legende [(1)(2)(3)(4)* und °] und Bilder der jeweiligen Artikel finden Sie am Ende dieser Liste !!!